



Imprimés

Printed

Les 8 familles d'imprimés

8 ways of printing a leather

Plonge

Nubuck

Eclate
(Busted)

Velours
(Suede)

Flash &
TopFlash

Nubuck
Flash

Metal

Nubuck
Metal



Caractéristiques Techniques & Physiques

- notes de '--' (mauvais) à '++' (excellent')
- avec signalisation de **Danger**, **Risque** et **Absence de danger** en fonction de la famille de grain

Technical & Physical characteristics

- from '--' (bad) to '++' (excellent')
- with indications **Danger**, **Risk** and **No danger** accordingly to grain type

GRAIN : Plat (-) / Relief (+)

++ ++ -- -

ASPECT : Mat(-) / Brillant(+)

+ +/- +/- -

POUSSIÈRE: Mauvaise=poussière (-) /
Bonne=pas de poussière (+)

█ █ █ █

RESISTANCE A L'ETIREMENT : Faible (-) / Bonne (+)

█ █ █ █

GRAIN : Smooth (-) / Relief (+)

+ ++ + ++

ASPECT : Dull (-) / Shiny (+)

++ + ++ +

DUST : Bad=dust (-) / Good=no dust (+)

█ █ █ █

STRETCH RESISTANCE : Bad (-) / Good (+)

█ █ █ █